

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Помещение

для объектов производственного назначения

подвал

наименование объекта недвижимого имущества

Адрес (местоположение) объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации	
Район	
Муниципальное образование	Тип Наименование
Населенный пункт	Тип Наименование
Улица (проспект, переулок и т.д.)	Тип Наименование
Номер дома	
Номер корпуса	
Номер строения	
Литера	A2
Иное описание местоположения	Московская область, город Раменское, улица Воровского, дом 3/2, помещение I

Кадастровый номер здания	
Инвентарный номер здания	233:070-11799

Технический паспорт составлен по состоянию на

12 ноября 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

		Наименование организации, осуществляющей технический учет и составление технического паспорта	
		ГУП МО "Московское областное бюро технической инвентаризации"	
		Раменский филиал ГУП МО "МОБТИ"	
Представитель (должность) (Ф.И.О)	Подпись, печать	Руководитель (Уполномоченное лицо) (Полное наименование должности) (Ф.И.О)	Подпись, печать
		Руководитель комплексной производственной группы Елисеева Н.Н.	

М. П.



І. Сведения о правообладателях


№	Субъект права: для граждан - фамилия, имя, отчество, паспорт, ИНН; для юридических лиц - наименование по уставу	Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования	Доля (часть, литера)
1	2	3	4

ІІ. Экспликация к поэтажным планам

№ и литера на плане	Этаж	№ помещения	№ на плане	Назначение частей помещения	Общая площадь (кв.м)	Высота (м)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
А	подваль ный	І	1	основная	62,3	2,39	
А			2	основная	2,4		
А			3	основная	3,2		
А			5	вспомогательная	1,7		
А			6	основная	26,3		
А			23	основная	16,7		
А			24	основное	3,1		
А			25	основная	18,0		
				Итого по помещению:	133,7		

План этажа -1

Масштаб 1:200



лит. А2

Экспликация

Общая площадь: 133.7 кв.м

ГУП МО "МОБТИ" Раменский филиал ГУП МО "МОБТИ"

Изготовлено
 По состоянию на
 Изготовил
 Проверил

22.11.2010 г.
12.11.2010 г.
Кирилкина Н.Н.
Елисеева Н.Н.

III. Техническое описание помещения

д постройки здания 1976

Этажность здания 9

Физический износ здания 26 %

№ /п	Наименование конструктивного элемента	Описание элемента (материал, конструкция, или система, отделка и прочее)
1	Стены	ж/бетонные блоки
2	Перегородки	кирпичные и блочные
3	Перекрытия	ж/бетонные
4	Проемы (двери)	щитовые
5	Отделка внутренняя (стен)	окрашены
6	Отделка внутренняя (потолки)	побелен
7	Полы	плитка
8	Центральное отопление	имеется
9	Канализация	имеется
10	Электроснабжение	имеется

IV. Стоимость помещения

Балансовая стоимость (для юридических лиц) --- руб.

Инвентаризационная стоимость на дату составления паспорта (для физических лиц) --- руб.

Комментарии (особые отметки)


Настоящий **технический** паспорт составлен на помещение I-подвал, согласно выписки из реестра муниципальной собственности городского поселения Раменское №2488 от 01.09.2010г.
 Номер помещения условный.
 Сведения о **местоположении** объекта указаны заказчиком.
 Официально **присвоенный** (почтовый) адрес помещения отсутствует.
 Общая **площадь** изменилась с 137,7кв.м. до 133,7кв.м. за счет уточнения линейных размеров при текущей **инвентаризации**.

Паспорт составлен 22 ноября 2010 г.

Исполнитель

Проводит

Руководитель комплексной
производственной группы



Кирилкина Н.Н.

Фамилия, имя, отчество

Елисеева Н.Н.

Фамилия, имя, отчество

Елисеева Н.Н.

Фамилия, имя, отчество

Дата выдачи " " г.